

Protectie supratensiune 12 V BG-9620



GENERALITATI

Dispozitivul protejeaza impotriva supratensiunii dăunătoare in timpul sudării și este compatibil cu toate aparatele de sudura moderne precum sudura cu arc, sudura cu gaz protector MIG-MAG, sudura TIG și tăiere cu plasmă. Oferă protecție componentelor sensibile ale electronicii de bord, cum ar fi modulele sistemelor de injecție, calculatorul de bord, etc. De asemenea, sistemele de telefonie și instalatiile audio sunt ferite de distrugere.

UTILIZARE

1. Conectați firul roșu la borna polului pozitiv al bateriei.
2. Conectați firul negru la borna polului negativ al bateriei.
3. Dacă LED-ul verde se aprinde, dispozitivul de protecție la supratensiune este activat și încărcarea este în intervalul normal, în caz contrar, bateria trebuie înlocuită.

INSTRUCIUNI DE SECURITATE

Acest dispozitiv de protecție este utilizat numai pentru sisteme de 12 V.

La lucrări de sudare la vehicule cu airbag-uri trebuie respectate suplimentar și indicațiile producătorului vehiculului.

Nu lasați niciodată dispozitivul conectat nesupravegheat.

Scoateți întotdeauna ambele terminale (plus și minus) din baterie, dacă întrerupeți lucrul.



ELIMINAREA DESEURILOR

Aparatul nu se aruncă la gunoiul menajer!

Acest dispozitiv corespunde directivei UE privind echipamentele electrice și electronice (DEEE) și nu poate fi aruncate la gunoiul menajer.

Aruncați dispozitivul la punctele municipale de colectare a echipamentelor electronice!

